


Cliente	YPF	Fecha	16/09/2021 11:39:27
Yacimiento	ZONA VARIAS	Certificación	1.295
Pozo	CMOE 35	Cant. Anclajes	4
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin		
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:





Día Mes Año
16 09 21

PARTE DE OPERACIONES N° 038649

Yacimiento: CMOE Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 35

Equipo N°: km: 119

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 HS	11,00 HS	3 HS	CARRETEO
11,00 HS	12,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TRUCCIA
			Y ANCHES
			APROBADA

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Marcelo
AYUDANTE Bianco Elias

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Operaciones		Descripción Operación	Ejecutó		
Op	Sub Op		S	N	NA

Puntos de medida				
Pto Medida	Descripción Punto Medida	UM	Valor medido	Observaciones

Observaciones

- Pos 20 x 4.

- Aspectos de seguridad a considerar
- Antes de iniciar las actividades, revise los riesgos específicos de la actividad y asegúrese que los elementos de protección personal están disponibles y en condiciones
 - Informar a los implicados en los trabajos el inicio y alcance de los mismos

Firma y aclaración responsables (IMPORTANTE: Sin la aclaración de la firma la orden de trabajo está sujeta a rechazo)

[Firma manuscrita]

Ejecutante
(Servicio que ejecuta la actividad)

Esta orden de trabajo debe ser entregada por:

- EL EJECUTANTE al SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD en 1 día hábil posterior a la finalización de la ejecución.
- EL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD al OPERADOR SAP en 3 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución.

