


Cliente	YPF	Fecha	2/3/2022 13:11:54
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CMOE-81	Certificación	201
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



FECHA

02 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41016

Equipo N°: _____ Km.: 5Móvil: 102 Locación N°: CMO-81Yacimiento: CMO Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:30	13:00	30	CARBETE
13:00	14:00	1	PRUEBA DE TENSIÓN
			5 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: MORANO MARCELOAyudante: ESPINOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color





















