

Cliente	YPF	Fecha	6/3/2022 11:32:37
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	CON-8	Certificación	211
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO























FECHA

06 03 22

PARTE DE OPERACIONES

-00 41026

Equipo N°.: CON Km.: 142

Móvil: 102 Locación N°.: 8

Yacimiento: CON Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00	12,30 HS	4,30 HS	CARRETEO
12,30 HS	13,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			Y ANCLAJES
			APROBADOS

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ROYALDO MERCADO

Ayudante: TOSI ANGELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado