



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

2003888854

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: CHSN-23

Yacimiento: CHSN

Observaciones: Se ensayaron anclajes n°1 y n°2 hechos nuevos,.