


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: ChSN 105

Yacimiento: ChSN

Observaciones: 4 ANCLAJES NO APROBADO
FALLÓ ANCLAJE N° 3