


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Francisco Quiles DNI 34420901

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: ChSN 142

Yacimiento: ChSN

Observaciones: ANCLAJE Nº 1 FALLO Y ANCLAJE N
º 2 INACCESIBLE