




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: ChSN 286

Yacimiento: ChSN

Observaciones: No aprobado. Anclaje nº5 no se encuentra. Falló anclaje nº1