




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Francisco Quiles DNI 34420901

Pozo: ChSN 297

Yacimiento: ChSN

Observaciones: No aprobado. Fallaron anclajes nº3 y nº4.