



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)

03:33:14 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


04:20:40 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

03:33:14 p.m.



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Francisco Quiles DNI 34420901

Pozo: ChSN 330

Yacimiento: ChSN

Observaciones: No aprobado. No se encuentran los anclajes. Solo se pudo probar anclaje n°2.