



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


03:34:35 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


03:41:56 p.m.



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


03:37:46 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)


03:55:59 p.m.



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)

03:58:40 p.m.



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: ChSN 576

Yacimiento: ChSN

Observaciones: Aprobado.