



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


01:43:23 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


01:18:11 p.m.



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


01:17:01 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

01:12:20 p.m.



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: ChSN 625

Yacimiento: ChSN

Observaciones: Aprobado.