


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1:

Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2:

Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo:

ChSN 632

Yacimiento:

ChSN

Observaciones:

ANCLAJE Nº 3 NO SE ENCONTRÓ