




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Francisco Quiles DNI 34420901

Pozo: ChSN 83

Yacimiento: ChSN

Observaciones: No aprobado. No se encuentra anclaje nº3.