



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


01:04:15 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

01:04:15 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Francisco Quiles DNI 34420901

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: ChSN LL-12

Yacimiento: ChSN

Observaciones: FALLÓ ANCLAJE N° 1