


Ciente	YPF	Fecha	02/11/2021 14:18:12
Yacimiento	DESFILADERO BAYO NEUQUEN		
Pozo	DB 173	Certificación	1.425
Operario 1	Ordoñez, Jorge	Cant. Anclajes	4
Operario 2	MOYANO, MARCELO		
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
02	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039604

Yacimiento: DB

Cliente: YF

Móvil: 102

Locación N° 123

Equipo N°:

km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:45	14:00	0:15	Cerreo
14:00	15:00	1:00	Prueba de torsión
			4 anclajes
			aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

NO

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

MB

B

R

M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A pozo:

YPF.Nq. DB - 173















