


Cliente	YPF	Fecha	08/01/2021 10:52:29
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBNQN A-3	Certificación	1.867
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	FERNANDEZ, WALTER	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

