


Cliente	YPF	Fecha	09/02/2021 10:39:27
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZA 91	Certificación	1.941
Operario 1	FERNANDEZ, WALTER		
Operario 2	ORDOÑEZ, JORGE	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

