

Cliente	YPF	Fecha	12/11/2021 12:17:46
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	DBE-16	Certificación	1.459
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





CIÓN

ranque
ico

previo aviso
r aviso a la
ón

YPF

YPF.Md.NDBE-16a

















RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
12	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039678

Yacimiento: DBE 402A Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 16

Equipo N°: / km: 64

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09, 30 hs	10, 30 hs	2 hs	CABLETEO
10, 30 hs	11, 30 hs	1 hs	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAS
			ATROBILAS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada