


Cliente	YPF	Fecha	15/3/2022 14:05:34
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	DBE-197	Certificación	245
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA 15 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41164

Equipo N°: 102 Km.: 15

Móvil: Locación N°: 187

Yacimiento: D.B.E MZA Cliente: P.F.

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:30h	14:00h	30 MIN	CARREREO
14:00h	13:00h	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINDOLA ALDO

Ayudante: JOSÉ ANGELO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada



YPF

YPF.MdN.DBE - 197







ESPECIE _____
TAMANO _____ ANILLO _____
LOCALIDAD _____
VERIFICA NO VERIFICA











