


Cliente	YPF	Fecha	13/1/2022 12:48:04
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	DBM-294	Certificación	164
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	103		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





















Día	Mes	Año
13	01	2022

PARTE DE OPERACIONES N° 040608

Yacimiento: DBM Cliente: YPF

Móvil: 103 Locación N° DBM-294

Equipo N°: km: 18

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:45	13:15	30"	CARBETE
13:15	14:15	1h	PRUEBA DE TENSIÓN
			4 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☒ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☒ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR ESPINOZA ALDO

AYUDANTE MOYANO MARCELO

Firma Kompass srl

Firma autorizada