


Cliente	YPF	Fecha	24/10/2019 10:18:33
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 107	Certificación	1.400
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

