


Cliente	YPF	Fecha	26/12/2019 14:28:37
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZA 139	Certificación	1.613
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

