


Cliente	YPF	Fecha	16/10/2019 13:52:20
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 572	Certificación	1.376
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

