


Cliente	YPF	Fecha	31/10/2019 10:22:35
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZ 60	Certificación	1.422
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

