


Cliente	YPF	Fecha	22/10/2019 11:35:10
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBMZA 140	Certificación	1.394
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

