| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | YPF | Fecha | 4/3/2022 14:26:17 |
| Yacimiento | ZONAS VARIAS | | |
| Pozo | DBMZA-353 | Certificación | 206 |
| Operario 1 | MOYANO, MARCELO | | |
| Operario 2 | TOSI, ANGELO | Cant. Anclajes | 4 |
| Vehículo | 102 | | |

**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones: APROBADO




**Anclaje Nro.: 2**

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 20-02-2022 APROBADO

**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 20-02-2022 APROBADO

**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 20-02-2022 APROBADO



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

**KOMPASS** S.R.L.

FECHA | 04 | 03 | 22 |

# PARTE DE OPERACIONES

-00 41021

Equipo Nº.: DBMZA Km.: 46

Móvil: 102 Locación Nº.: 353

Yacimiento: DBMZA Cliente: YPF

Servicio solicitado por

| DESDE | HASTA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 13,00 Hs | 14,30 Hs | 1,30 Hs | CARRETEO |
| 14,30 Hs | 15,00 Hs | 0,30 Hs | PRUEBA DE TRACCIÓN |
| | | | 1 ANCLAJE |
| | | | APROBADO. |
| | | | |

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

- ANCLAJE Nº 1 APROBADO.

Operador: Leonardo Mascolo

Ayudante: Tosi Angelo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Col

Escaneado con CamScanner