


Cliente	YPF	Fecha	28/10/2019 13:48:24
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	DBN 260	Certificación	1.414
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

