


|            |                          |                |                     |
|------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                      | Fecha          | 05/01/2022 17:30:05 |
| Yacimiento | DESFILADERO BAYO NEUQUEN |                |                     |
| Pozo       | DBNQN-195                | Certificación  | 1.572               |
| Operario 1 | MOYANO, MARCELO          |                |                     |
| Operario 2 | ESPINOLA, ALDO FEDERICO  | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102                      |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF.Nq.DB.IA - 195




















| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 05  | 01  | 2022 |

**PARTE DE OPERACIONES** N° 040583Yacimiento: D.B.N Cliente: Y.P.FMóvil: 102 Locación N° D.B.N - 195Equipo N°: ..... km: 52

Servicio solicitado por: .....

| DESDE | HASTA | TOTAL | OBSERVACIONES     |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 14:00 | 15:45 | 1:45  | CARRETEO          |
| 15:00 | 16:45 | 1 h   | Prueba de Tension |
|       |       |       | 4 Anclajes        |
|       |       |       | A PROBADO         |
|       |       |       |                   |

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☒ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☒ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR MOYANO MARCELOAYUDANTE ESPIGOLA ALDO

Firma Kompass srl

Firma autorizada