



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


04:12:25 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


04:12:25 p.m.



45°


ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)

04:09:05 p.m.




45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 5 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Pozo: EL 16

Yacimiento: EL

Observaciones: