


|            |                       |                |                     |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                   | Fecha          | 23/11/2017 12:03:04 |
| Yacimiento | Chihuido Sierra Negra |                |                     |
| Pozo       | EL 5                  | Certificación  | 311                 |
| Operario 1 | Puhl, Alejandro       |                |                     |
| Operario 2 | Cortez, Jonathan      | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102                   |                |                     |


### Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Aclaje Nro.: 2

Observaciones:



### Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



### Aclaje Nro.: 4

Observaciones:

