


Cliente	YPF	Fecha	21/11/2019 11:44:43
Yacimiento	CHUIDO LA SALINA		
Pozo	EZ 1001	Certificación	1.497
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

