


Cliente	YPF	Fecha	27/11/2021 10:18:14
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	FM 17	Certificación	1.486
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
27	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039977

Yacimiento: FM Cliente: YF

Móvil: 102 Locación N° a 17

Equipo N°: km: 100

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
06:00	10:00	2:00	Cableado
10:00	11:00	1:00	Prueba de tierra
			Y cables
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlans Jorge

AYUDANTE Espinoza Aldo

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

**YPF s.a.
Filo Morado**

x: 5.873.451,00 / y: 2.440.451,00

**Dirección Provincial de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable**

Disp. N°

YPF . Nq. FM.a - 17















