


Cliente	YPF	Fecha	05/01/2020 10:07:59
Yacimiento	Zonas varias		
Pozo	LLE X1	Certificación	1.636
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

