

Cliente	YPF	Fecha	08/01/2022 15:47:36
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-195	Certificación	1.583
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

**A POZO:
YPF.Nq.LmS-195**



















08 05 22

PARTE DE OPERACIONES

N° 040595

Yacimiento: LM

Cliente: Y.P.F

Móvil: 102

Locación N° LM-195

Equipo N°

km 90

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13:15	16:15	3h	CARRETEADO
16:15	17:15	1h	Testeo de Anclajes
			h Anclajes
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☒ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐

MB ☒

B ☐

R ☐

M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordoñez Jorge

AYUDANTE ESPINOLA ALDO

Firma Acompañante

Firma Substanciado