


Cliente	YPF	Fecha	07/09/2017 10:41:33
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMN 14	Certificación	187
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Zozaya, Sebastian	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Aclaje Nro.:

Observaciones: DIFICIL ACCESO FALLO ANCLAJE


Aclaje Nro.:

Observaciones: DIFICIL ACCESO




Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:



Aclaje Nro.: 5

Observaciones:

