


Cliente	YPF	Fecha	20/12/2019 16:30:31
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMN 58	Certificación	1.598
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

