


Cliente	YPF	Fecha	10/11/2019 12:25:51
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMN x10	Certificación	1.460
Operario 1	YORDAN, KEVIN		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

