


Cliente	YPF	Fecha	10/05/2018 15:21:49
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS L26	Certificación	182
Operario 1	CORTEZ, JONATHAN		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE EN MAL ESTADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE EN MAL ESTADO

