


Cliente	YPF	Fecha	23/07/2018 11:28:11
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 102	Certificación	662
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

