


Cliente	YPF	Fecha	24/04/2017 9:05:51
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-112	Certificación	13
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




Aclaje Nro.: 2

Observaciones:



Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:

