


Cliente	YPF	Fecha	20/08/2019 13:30:27
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 114	Certificación	1.239
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

