


Cliente	YPF	Fecha	04/02/2019 9:57:11
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 123	Certificación	1.037
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.:

Observaciones: DIFICILACCESO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

