

Cliente	YPF	Fecha	15/10/2021 15:19:36
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 132	Certificación	1.356
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1


Observaciones: APROBADO EN FECHA 08-10-2021

Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO EN FECHA 14-10-2021

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO EN FECHA 08-10-2021

PARTE DE OPERACIONES N° 039217

Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 132

Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:30	12:45	0:15	Cablete
12:45	15:45	3:00	Espera en locaciones
15:45	16:00	0:15	Prueba de tension
			1 anclaje
			Aplicados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

1 Anclaje V° 3 reemplazado

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Yohan Kevin

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

**A POZO:
YPF.Nq.LmS-132**





