


Cliente	YPF	Fecha	06/12/2017 15:36:13
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 133	Certificación	333
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Zozaya, Sebastian	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Aclaje Nro.: 1

Observaciones: FALLO ANCLAJE




Aclaje Nro.:

Observaciones: FALLO ANCLAJE

Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE DETERIORADO

