


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Observaciones: ANCLAJE(3)Y(4)CORTADOS

Pozo: LMS 137

Yacimiento: LMS