




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°




45°



45°



45°



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: LMS 151

Yacimiento: LMS

Observaciones: