


Cliente	YPF	Fecha	15/01/2020 12:16:00
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 166	Certificación	1.671
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	3
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE N° 3



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: ANCLAJE N° 5

