


Cliente	YPF	Fecha	05/07/2019 10:45:42
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 169	Certificación	1.165
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: FALLO ANCLAJE




Anclaje Nro.:

Observaciones: FALLO ANCLAJE

Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

