




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LMS 170

Yacimiento: LMS

Observaciones: Aprobado. Se probaron anclajes nº1, nº2 y nº4