

Cliente	YPF	Fecha	29/10/2021 12:55:19
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 170	Certificación	1.413
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE DEFORMADO APROBADO





Día	Mes	Año
29	10	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039247

Yacimiento: LMS Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 120Equipo N°: km: 5

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:45	13:00	0:15	Cemento
13:00	14:00	1:00	Prueba de presión
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando JorgeAYUDANTE Mayra Marcela

Firma Kompass srl

Firma autorizada

















